we build your future

PRIMON
AUTOMAZIONI



ST.050
Stazione di carico
ed inserimento
SFERA per valvola 1/2" e 3/4"

ST.040
Stazione di carico
ASTA, valvole 1/2" e 3/4"

ST.030
Stazione deposito GRASSO
sui seggi valvole 1/2" e 3/4".
Gruppo deposito grasso x foro Ø9

ST.020
Carico dei SEGGI

ST.010
Carico manuale CORPO
e GHIERA

ST.60
Gruppo di trasferimento
GHIERA per valvole 1/2" e 3/4"

ST.70
Gruppo di preavvitatura
GHIERA e distribuzione colla.

ST.80
Avvitatura GHIERA, valvole
1/2" - 3/4" con mov. asta.

ST.90
Manipolatore di trasferimento VALVOLE
dalla tavola rotante alla linea di reticolazione colla.

ST.100
Linea di
reticolazione
COLLA

ST.105
Pressurizzazione della
VALVOLE e chiusura

ST.110
Trasferimento della
VALVOLA sulla
seconda tavola rotante

ST.120
Prova di scoppio,
apertura della VALVOLA
per verificare perdita di pressione.
Chiusura della valvola.

ST.130
Prova di tenuta della
VALVOLA chiusa

ST.140
Scarico della VALVOLA
con separazione dello
scarto

ASSEMBLAGGIO E COLLAUDO VALVOLE A SFERA ½" e ¾"